

Produção de creme relaxante para as pernas

INICIO

Pesar

FASE A

Monoestearato de Glicerila 7,5g
Ácido Esteárico 5g
Cera de Abelha 15g
Álcool Cetílico 12,5g
Óleo Mineral (Vaselina) 62,5ml
Óleo de Amêndoas 3,75g
Óleo de Germe de Trigo 2g
Nipazol 0.125g

FASE B

Trietanolamina 2,5ml
Propilenoglicol 7,5ml
Nipagin 0,375g
Água Destilada 116,25ml
Corante q.s.p

FASE C

Essência 1,25ml
Extrato de Arnica 25ml

Adicionar em dois Becker
separadamente FASE A e
FASE B

Adicionar a fase C

Aquecer separadamente as fases A
e B a 74-77°C

Manter a mistura sob
agitação constante até
atingir 34-36°C

Após aquecimento, adicionar a
fase B sobre a fase A,
lentamente e sob agitação
constante

Logo após adicionar a Fase-B
sobre a Fase-A, acrescentar o
Salicilato de Metila 7,5ml

FIM